

## План видеокурса «Повышение производительности больших сборок в SOLIDWORKS»

1. Аппаратное обеспечение.
2. Актуализация версии файла.
3. Локальное и сетевое расположение.
4. Структура файла.
5. Настройки.
6. Открытие сборки.
7. Режимы открытия.
8. Диагностика.
9. Упрощенная конфигурация.
10. SPEEDPAK.
11. Внешние ссылки.
12. Порядок построения.
13. Состояния отображения.
14. Заморозка.
15. Методы поиска проблем.
16. Работа с 3D. Импортированная графика.
17. Чертежи больших сборок.
18. Заключение.

\* Для уточнения стоимости, датах проведения, сроках и условий приобретения оставьте заявку на сайте [www.dipro.ru](http://www.dipro.ru).

