



SWPlus

Версия 2025 SP0.1

Что нового

Автор и правообладатель SWPlus: Фролов-Багреев Леонид Юрьевич

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025612989

По вопросам приобретения SWPlus и гарантийной технической поддержки, пожалуйста, обращайтесь в компанию ЦИФРОВОЙ ПРОГРЕСС



ООО «ЦИФРОВОЙ ПРОГРЕСС»

г. Санкт-Петербург +7 (812) 309-91-20

г. Москва +7 (495) 481-40-01

www.dipro.ru

ЦИФРОВОЙ ПРОГРЕСС – системный интегратор в области автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства (CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/MES решения). Специализация компании – создание типовых и уникальных информационных систем управления жизненным циклом изделий и поставка лицензионного программного обеспечения.

Содержание

1 SWPlus 2025 SP0.1	4
1.1 Что исправлено	4
2 SWPlus 2025 SP0.0	4
2.1 Что нового.....	4
2.2 Что исправлено	4

В документе приведено описание изменений в обновлениях (Service Pack) SWPlus 2025 (нововведения и исправленные ошибки).

1 SWPlus 2025 SP0.1

1.1 Что исправлено

1. MProp, SpecEditor - исправлена ошибка, возникающая при наличии в проекте свободно решенных подборок с несколькими конфигурациями;
2. SpecEditor - исправлена ошибка при доп. форматировании.

2 SWPlus 2025 SP0.0

2.1 Что нового

1. SWPlus - добавлена активация/деактивация лицензий SWPlus;
2. SWPlus - для сетевых лицензий SOLIDWORKS добавлена возможность размещения ключа SWPlus в сетевой папке;
3. SWPlus - в настройки добавлен список "Стандарты";
4. MProp - добавлено автоматическое исправление обозначения для виртуальных компонентов сборки;
5. MProp, SpecEditor - улучшен алгоритм сортировки в списках конфигураций;
6. SpecEditor - добавлена возможность создавать групповые спецификации по варианту Б с числом исполнений более 10;
7. SpecEditor - добавлена настройка "Использовать метод сравнения строк как в проводнике";
8. SpecEditor - доработан функционал создания отчетов для сборок с конфигурацией SpeedPak;
9. SpecEditor - улучшено отображение отчетов, вставленных на лист чертежа или схемы.

2.2 Что исправлено

1. MProp - исправлена работа с дополнительными свойствами;
2. SpecEditor - устранено изменение положения таблицы спецификации на листе сборочного чертежа при перезагрузке или смене основной надписи;
3. RevEditor - исправлена ошибка с отображением номера изменения.